

## TAPA MOTOR



Código: 866.5092

Marca: FEMI

### Descripción

Juego de engranajes helicoidal, modelo 5182519, marca FEMI.

Repuesto utilizado con máquina Sierra Cinta modelo ABS NG160, ubicada en el código FERAM 866.0225.

\* Imágenes referenciales

## Especificaciones Técnicas

COLOR	: Negro
MARCA	: FEMI
MATERIAL	: Plástico
MODELO	: 5182519
PARA UTILIZACIÓN CON	: Sierra Cinta modelo ABS NG160.
TIPO	: Repuesto



CÓDIGO: 866.5092

- Página 1 / 1 -

\*\* Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible