



## KIT REPARACION BOMBA MANUAL P59

Código: 931.9090

Marca: POWER TEAM

### Descripción

Kit de reparación bomba manual, modelo P59:300506, marca POWER TEAM

\* Imágenes referenciales

## Especificaciones Técnicas

COLOR	: Blanco, negro, amarillo, gris
CONTENIDO	: 36 U
TIPO	: Repuesto
MARCA	: POWER TEAM
MODELO	: 300506
MATERIAL	: Goma, plástico, acero, papel adhesivo, bronce.

›Power Team

CÓDIGO: 931.9090

- Página 1 / 1 -

\*\* Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible