



KIT REPARACION BOMBA MANUAL P59L

Código: 931.9095

Marca: POWER TEAM

Descripción

Kit de reparacion bomba manual P59l:3000178, marca POWER TEAM

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

APLICACIÓN	: Mecánica en general
COLOR	: Negro, bronce, pláteado, blanco.
CONTENIDO	: 43 U
PESO	: 0.061 KG
TIPO	: Repuesto
MARCA	: POWER TEAM
MODELO	: 3000178
MATERIAL	: Acero, goma, bronce

›Power Team

CÓDIGO: 931.9095

- Página 1 / 1 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible