



KIT REPARACION CILINDRO HIDRAULICO RLS50

Código: 931.9402

Marca: POWER TEAM

Descripción

Kit reparacion cilindro hidraulico RLS50, modelo 300454, marca POWER TEAM

* Imágenes referenciales

Especificaciones Técnicas

COLOR	: Negro
CONTENIDO	: 3 U
PESO	: 0.035 GRS
TIPO	: Repuesto
MARCA	: POWER TEAM
MODELO	: 300454
MATERIAL	: Goma, papel adhesivo

› Power Team

CÓDIGO: 931.9402

- Página 1 / 1 -

** Multimedia referenciales, algunas características pueden variar sin previo aviso, venta sujeta a stock disponible